



Peugeot Boxer — Mensagem de aviso: "Arranque do motor impossível daqui a 100 km" + Código de erro P20EE

Ficha técnica

Fabricante	Peugeot
Modelo	Boxer III
Motor	2,0 HDi / 2,2 HDi (com Euro 6.2)
Ano de fabrico	01.09.2019 - 11.05.2021
Sintoma	Luz de controlo do motor / Luz de controlo SCR brilha
Código de erro	P20EE



Erro SCR: A luz de controlo AdBlue acende e o código de erro P20EE é registado

Nos veículos supracitados pode acender a luz de controlo do motor ou do SCR durante a viagem. No painel de instrumentos combinado é exibida a mensagem de aviso: "Arranque do motor impossível daqui a 100 km". Simultaneamente está registado o código de erro P20EE (tratamento de gases de escape SCR) no módulo de comando do motor. O problema pode dever-se a um erro no software. Para excluir outras possíveis causas, devem ser verificados todos os componentes elétricos e mecânicos relevantes para o sistema, incluindo a alimentação de tensão, antes de realizar uma atualização do software. A atualização do software pode, por exemplo, ser realizada via Hella-Gutmann macsRemote Services ou um aparelho de diagnóstico compatível com a tecnologia PassThru, da gama Mega Macs. Além disso, é necessário um acesso registado ao portal online do fabricante automóvel. Se não dispuser do equipamento necessário, é necessário recorrer aos serviços de uma oficina especializada e autorizada.

Isso também pode ser do seu interesse

A reimpressão, transmissão, reprodução, exploração em qualquer formato e a comunicação do conteúdo desta documentação, mesmo em excertos, apenas são permitidas mediante a nossa autorização expressa por escrito e com indicação da fonte. Apresentações esquemáticas, figuras e descrições têm apenas a finalidade de facilitar a compreensão e exemplificação e não podem ser utilizadas como base para a montagem ou construção. Todos os direitos reservados.