

Renault Espace IV — O cruise control não mantém a velocidade ajustada | HELLA

Renault

Espace IV

Motor: 2,0 Turbo

Código do motor: F4Rt, todos os modelos

Ano de fabrico: 2006–2010

O cruise control não mantém a velocidade de cruzeiro especificada

Se for detetado o problema supramencionado, uma possível causa pode ser um erro no software (módulo de comando do motor).

Depois de programar o sistema de controlo de velocidade (cruise control) para a velocidade de cruzeiro pretendida, esta não é mantida permanentemente enquanto o veículo está em movimento.

Aviso de reparação

A fim de excluir outras causas possíveis de avarias, devem ser efetuados testes no sistema elétrico e mecânico (de acordo com as especificações do fabricante automóvel), bem como uma verificação dos códigos de erro, utilizando um aparelho de diagnóstico adequado.

Se não houver erros diagnosticados e códigos de erro guardados na unidade de controlo do motor, é necessário efetuar uma atualização do software do módulo de comando do motor.

Em seguida deve ser realizada uma prova de estrada para verificar se a medida de reparação foi bem sucedida.

AVISO:

Ter em atenção que estes trabalhos só devem ser executados por uma oficina especializada autorizada e que os avisos de reparação e de manutenção do fabricante de automóveis têm de ser cumpridos!