



Subaru XV — Ruídos estridentes na parte traseira do veículo

Ficha técnica

Fabricante	Subaru
Modelo	XV
Ano de fabrico	Desde 2017-
Motor	Todos os modelos
Sintoma	Ruídos estridentes na parte traseira do veículo



Subaru XV — Ruídos estridentes na parte traseira do veículo

Caso sejam detetados ruídos estridentes provenientes da parte traseira do veículo, tal pode dever-se a um defeito nos rolamentos das rodas traseiras.

Os rolamentos das rodas traseiras podem ter sido danificados devido a uma falha de funcionamento relacionada com razões construtivas dos travões das rodas traseiras, durante a montagem.

Para resolver o problema, devem ser instalados não só cubos de roda novos, mas também placas de apoio modificadas (figura) para o travão da roda traseira.

Durante a montagem, preste atenção às especificações do fabricante do automóvel.

