



# Suzuki Swift (A2L) — O ESP produz ruídos durante o arranque

## Ficha técnica

Fabricante	Suzuki
Modelo	Swift (A2L)
Ano de fabrico	2017 — Todos os modelos sem assistente de travagem de emergência
Sintoma	O ESP produz ruídos durante o arranque



## No Suzuki Swift, a unidade hidráulica do ESP (programa eletrónico de estabilidade) pode produzir ruídos durante o arranque

Nos veículos supracitados, a unidade hidráulica do ESP (programa eletrónico de estabilidade) pode produzir ruídos durante o arranque. O problema pode dever-se a um erro no software.

Para resolver o problema, é necessário descartar primeiramente todas as outras causas de avaria possíveis através de testes no sistema elétrico e mecânico. Recomenda-se também a consulta da memória de erros. Caso não seja detetado qualquer erro, deve ser realizada uma atualização do módulo de comando do ESP. Para isso, pode ser vantajoso entrar em contacto com uma oficina autorizada do fabricante.