

Toyota Auris Hybrid — Potência reduzida (modo de emergência) | HELLA

ToyotaAuris Hybrid **Ano de fabrico: 2010/05–2014/11** **Potência reduzida (modo de emergência)** **Nos veículos supracitados, é reclamado que, durante a condução, acendem as luzes de aviso no painel de instrumentos combinado e é ativado o modo de emergência.** Devido a um erro de software, o sistema híbrido pode sobreaquecer e desligar durante a condução. Em seguida, o veículo entra no modo de emergência. O veículo apenas trabalha a uma velocidade reduzida. O fabricante do veículo já identificou este problema e informou os proprietários dos veículos afetados. Deve ter-se em consideração que, por diversos motivos, nem todos os veículos foram verificados ou reparados. Na oficina especializada é realizada uma atualização do software dos veículos afetados.

Auris Hybrid

Year of manufacture: 05/2010 – 11/2014

Reduced drive power (emergency operation mode)

The complaint has been made that the warning lights in the instrument cluster light up and emergency operation mode is activated when the above vehicles are in motion.

Due to a software error, the hybrid system may overheat and switch off when the vehicle is in motion.

The vehicle then switches to emergency operation mode.

It is only possible to drive with reduced power.

The vehicle manufacturer has already addressed the issue and notified the owners of all the affected models.

For various reasons, however, it can be assumed that not all vehicles have been inspected and repaired.

The software for the relevant vehicles is to be updated at the specialist garage.