



Seat Arona — Vibrações na zona da frente do Seat Arona durante a aceleração

Ficha técnica

Fabricante	Seat
Modelo	Arona
Motor	Todos os modelos
Ano de fabrico	2017–2021
Sintoma	Vibrações na zona frontal durante a aceleração



Vibrações na zona frontal durante a aceleração

Nos veículos supracitados é reclamada a seguinte problemática. Durante a aceleração do veículo podem surgir vibrações e ruídos de batida na zona do eixo de transmissão (frente).

Como causa do ruído e vibrações foi diagnosticado um veio de transmissão com defeito, no lado esquerdo do veículo. Para resolver o problema deve proceder-se do seguinte modo: Substituir o veio de transmissão, de acordo com as especificações do fabricante (referência 2Q0 407 271 CA).

Se necessário, aplicar a mesma reparação no lado direito. Em seguida deve ser realizada uma prova de estrada para verificar se a medida de reparação foi bem sucedida.