



Volvo S60 — Infiltrações de água nos modelos com teto de abrir

Ficha técnica

Fabricante	Volvo
Modelo	S60
Ano de fabrico	2010–2018
Sintomas	Infiltrações de água nos modelos com teto de abrir



Volvo S60 — Infiltrações de água nos modelos com teto de abrir

Este problema abrange os veículos com teto de abrir. Durante a abertura do teto de abrir pode entrar água para dentro do habitáculo.

Este problema pode dever-se à acumulação de sujidade na zona do defletor de vento do teto de abrir.

Neste caso, deve-se limpar minuciosamente essa área e, posteriormente, limpar regularmente essa área para prevenir novas acumulações de sujidade.