

VW Passat — Falhas de funcionamento no motor | HELLA

VW

Passat

Ano de fabrico 2004 e 2005

1,6 e 2,0 FSI

Falhas de funcionamento no motor

Módulo de comando do motor/Falhas de funcionamento

Nos veículos com motorização FSI, é possível que ocorra uma infiltração de água no módulo de comando do motor, devido a uma vedação insuficiente. As consequentes falhas de funcionamento do módulo de comando do motor podem levar a uma falha completa (paragem do veículo). Os dispositivos afetados devem ser verificados e, se necessário, substituídos .

O fabricante do veículo já identificou o problema. No decurso de uma ação de serviço, os veículos são verificados e, se necessário, os módulos de comando do motor são substituídos.

Deve ter-se em consideração que, por diversos motivos, nem todos os veículos foram verificados ou reparados.

Esta informação deve ser tida em consideração no caso de reclamações relacionadas com o módulo de comando do motor/falhas de funcionamento.