



# Volkswagen Transporter — Código de erro P062B e luz de controlo do motor e do sistema de pré-incandescência acende

## Ficha técnica

Fabricante	Volkswagen
Modelo	Transporter T6
Motor	Diesel de 2,0 litros
Ano de fabrico	2015–2019
Sintoma	Falha de potência / Motor em modo de emergência



## Luz de controlo do motor e do sistema de pré-incandescência acende / Falha de potência / Modo de emergência

Nos veículos supracitados podem ocorrer os erros ou mensagens de erro seguintes:

- A luz de controlo do motor acende
- A luz de controlo de pré-incandescência acende
- Redução substancial da potência do motor
- Motor em modo de emergência
- Código de erro P062B registado no módulo de comando do motor

Para resolver o problema deve-se controlar todos os componentes relevantes do sistema, a bateria e a tensão da rede de bordo. Além disso, deve-se consultar a memória de erros e eliminar todas as entradas. Se as medidas supracitadas não resolverem o problema, deve-se atualizar o software do módulo de comando do motor. Neste caso, recomenda-se solicitar o apoio de um concessionário autorizado da VW.