



BMW X3 - #stenmeyen direksiyon hareketleri

Veri sayfas#	
Üretici	BMW
Araç modeli	X3
Motor	Tümü
Model y##	06/2023 - 11/2025
Belirti	#stenmeyen direksiyon hareketleri
Önerilen HGS Arac#	mega macs X , macsRemote Services

Önemli güvenlik uyar#s#

Aktif direksiyon müdahalesi olmaks#z#n istenmeyen direksiyon hareketleri

Yukar#da belirtilen araç tipinde, direksiyon sistemindeki bir yaz##m hatas# nedeniyle istenmeyen direksiyon hareketleri meydana gelebilir. Direksiyon hareketleri, sürücünün aktif müdahalesi olmaks#z#n gerçekleş#ir ve güvenlikle ilgili olarak de#erlendirilmelidir.

Sorun, araç üreticisi taraf#ndan daha önce tespit edilmi# olup, bir servis aksiyonu kapsam#ndaki yaz##m güncellemesiyle giderilecektir. Bu i#lem s#ras#nda, söz konusu kontrol ünitelerinin yaz##m# en son sürüme güncellenecektir. Bu i#lemin gerçekleş#tirilmesi, üretici sisteminde belgelenecektir.

Servise istenmeyen direksiyon hareketleri #ikayetiyle araçlar gelmesi halinde, ilgili servis aksiyonunun daha önce uygulan#p uygulanmad### kontrol edilmelidir. Dünya genelinde etkilenen tüm araçlar#n henüz düzeltilmemi# olma ihtimali bulunmaktadır. Gerekirse, araç üreticisiyle veya onun taraf#ndan yetkilendirilmi# bir uzman servisle ileti#ime geçilmelidir.

Ar#zan#n nedeni giderildikten sonra, ar#za belle#ini silin ve ard#ndan bir test sürü#ü ger#ekle#tirin.

 Not

Bu ba#lamda, lütfen araç üreticisinin bak#m ve onar#m talimatlar#na daima uyunuz!