



Kia Rio - ABS / ESP gösterge lambası yanıyor: Hata kodu C1606

Veri sayfası	
Üretici	Kia
Araç modeli	Rio
Motor	Ön kamera sistemli tüm modeller
Model yılı	2018 - 2021
Belirti	ABS/ESP gösterge lambası yanıyor
Hata kodu	C1606



ABS / ESP gösterge ##### yanıyor + Hata kodu C1606

Yukarıda bahsedilen araçlarda, ABS/ESP gösterge lambasının aniden yanması söz konusu olabilir. Genellikle kontrol ünitesine C1606 hata kodu (ECU yazılım hatası) da kaydedilir. > Buna ön kamera kontrol ünitesindeki bir “yazılım zafarı”nın neden olduğu düşünülebilir. > Diğer nedenleri elemek için, bir yazılım güncellemesinden önce voltaj beslemesi de dahil olmak üzere sistemle ilgili tüm elektrikli ve mekanik bileşenler kontrol edilmelidir. > Yazılım güncellemesi, örneğin Hella-Gutmann macsRemote Services veya Mega-Macs Serisinden PassThru özellikli bir araçta bu cihaz aracılığıyla gerçekleştirilebilir. Ayrıca, araç üreticisinin online portalına kayıtlı erişim gereklidir. Uygun ekipmanın mevcut olmaması durumunda, yetkili bir servise başvurun.

DİKKAT YÜKSEK VOLTAJ

Bu bölümde, çalışmaların yalnızca yetkili bir serviste ve uygun niteliklere sahip kişiler tarafından gerçekleştirilebileceğini lütfen unutmayın. Araç üreticisinin onarım, bakım ve güvenlik talimatlarına uyulmalıdır!

