



Nissan X-Trail (T32) - Hata kodu P1489 ve motor kontrol lambas# yan#yor

Veri sayfas#

Üretici

Nissan

Araç modeli

X-Trail (T32)

Motor

1,6 dizel

Model y#l#

2014 - 2018

Belirti

Hata kodu P1489 | Motor kontrol lambas# yan#yor



Nissan X-Trail'in motor kontrol ünitesindeki bir yaz#l#m zaaf#, motor kontrol lambas#n#n yanmas#na neden olur

Motor kontrol ünitesinin bir yaz#l#m zaaf#, sürü# esnas#nda motor kontrol lambas#n#n aniden yanmas#na ve kontrol ünitesinde P1489 hata kodunun kaydedilmesine yol açabilir.

Bir yaz#l#m güncellemesi ile hata düzeltilebilir. Öncesinde, elektriksel ve mekanik ar#za kaynaklar# elenmelidir. Bir Nissan servisi ile ileti#ime geçilmesi tavsiye edilir.