

UYARI

Bu kusur, benzer tip motorlara sahip di#er modellerde de ortaya ç#kabilir.

Bu ba#lamda, l#tfen her zaman araç #reticisinin onar#m talimatlar#n# dikkate al#n!

