



Opel Meriva A - Mar# motoru dönmüyor

Veri sayfas#	
Üretici	Opel
Araç modeli	Meriva A
Motor kodu	Y17DT (1,7 DTi)
Belirti	Mar# motoru dönmüyor Mar# motorunun de#i#tirilmesi



Opel Meriva A'da mar# motorunun sökülmesi

Eri#ilebilirli#in s#n#rl# olmas# nedeniyle, mar# motorunun yenilenmesi ba#lang#çta zor bir i#tir. Sökme i#lemi için a#a##daki yöntem izlenmelidir:

- Akünün #asi ba#lant#s#n# sökün (gerekirse radyo kodunu not edin)
- Arac# bir kald#rma platformunda kald#r#n
- Araç taban#ndan direksiyon kontrol ünitesini (Resim 1) metal ta##y#c#dan sökün
- Ta##y#c#n#n c#vatalar#n# sökün ve ç#kar#n (Resim 2)
- Mar# motorunun üzerindeki elektrik ba#lant#lar#n# ay#r#n
- Mar# motorunun c#vatas#n# gev#etin / ç#kar#n (Resim 3)
- Sol çamurluk davlumbaz kaplamas#n# sökün
- Mar# motorunun c#vatas#n# tekerlek yuvas#ndan veya motor bölmesinden gev#etin / ç#kar#n (Resim 4)
- Mar# motorunu ç#kar#n



Araç taban#ndan direksiyon kontrol ünitesini



Ta##y#c#n#n c#vatar#n# s#k#n ve #kar#n



Mar# motorunun c#vatas#n# gev#etin/#kar#n



Mar# motorunun c#vatas#