



## Seat Arona - #vmelenme s#ras#nda ön taraftan gelen titre#imler

Veri sayfas#	
Üretici	Seat
Araç modeli	Arona
Motor	Tüm modeller
Model y#l#	2017 - 2021
Belirti	#vmelenme s#ras#nda ön tarafta titre#imler



### #vmelenme s#ras#nda ön tarafta titre#imler

Yukar#da bahsedilen araçlarda #u sorundan #ikayet edilmektedir. Arac#n ivmelenme a#amas#nda, tahrik aks# (ön) bölgesinde titre#imler ve vuruntu sesleri meydana gelebilir.

Sorunun kayna##n#n arac#n sol taraf#ndaki ar#zal# tahrik mili oldu#u te#his edilebilir.shy / > Sorunu gidermek için, lütfen a#a##daki yöntemi izleyin: Ar#zal# tahrik milini üreticinin talimatlar#na uygun olarak yenisiyle (ürün no. 2Q0 407 271 CA) de#i#tirin.

Prosedürü gerekirse sa# tarafta da tekrarlay#n. Daha sonra, onar#m önlemini kontrol etmek için bir test sürü#ü ger#ekle#tirilmelidir.