



Suzuki Swift (A2L) - Kalk## esnas#nda ESP sesler #kar#yor

Veri sayfas#

Üretici

Suzuki

Araç modeli

Swift (A2L)

Model y##

2017 - Acil fren asistan# olmayan tüm modeller

Belirti

Kalk## esnas#nda ESP sesler #kar#yor



Suzuki Swift araçlarda kalk## esnas#nda ESP hidrolik ünitesinden kaynaklanan ses olu#umu meydana gelebilir

Yukar#da belirtilen araçlarda, kalk## esnas#nda ESP hidrolik ünitesinden kaynaklanan ses olu#umu meydana gelebilir. Sorunun kayna##n#n bir yaz##m zaaf# oldu#u dü#ünülebilir.

Bu sorunu gidermek için, öncelikle mekanik ve elektrik sistemi testleri yoluyla di#er tüm olas# ar#za nedenleri elenmelidir. Ayr#ca hata belle#inin okunmas# da tavsiye edilir. Herhangi bir hata tespit edilmezse, ESP kontrol ünitesine bir güncelleme gerçekleştirilmelidir. Bu amaçla bir üretici firma yetkili servisine ba#vurmak avantajlı# olabilir.