



## VW Golf VII - So#utma s#v#s# kayb#

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Veri sayfas# |                           |
| Üretici      | VW                        |
| Araç modeli  | Golf VII                  |
| Motor        | 1,0i / 1,2i / 1,4i / 1,6i |
| Model y#l#   | 2012 -                    |
| Belirti      | So#utma s#v#s# kayb#      |



### So#utma suyu kayb#

Yukar#da belirtilen araçlarda so#utma s#v#s# kayb# tespit edilirse, so#utma sistemi araç üreticisinin spesifikasyonlar#na göre bas#nçland#r#lmal# ve tüm bile#enlerde hasar/s#z#nt# olup olmad### kontrol edilmelidir. Burada so#utma s#v#s# pompas#na özellikle dikkat edilmesi tavsiye edilir. So#utma s#v#s# kayb#n#n nedeni, genellikle kusurlu bir contad#r. Sorunu gidermek için conta, gerekirse komple so#utma s#v#s# pompas# yenilenmelidir. Daha sonra so#utma sistemi üretici spesifikasyonlar#na göre yeniden doldurulmal# ve havas# alınmal#dır. Bu s#rada do#ru so#utma s#v#s# katkı#s#n#n kullan#lmas#na ve do#ru kar###m oran#na dikkat edilmelidir.

