



VW T6 - Düzensiz motor al##mas#

Veri sayfas#	
Üretici	Volkswagen
Ara modeli	Transporter T6
Motor	2,0 TDI
Model y##l#	2016 - 2019
Belirti	Düzensiz motor al##mas#



Motor al##mas# düzensiz: Motor ar#za ##### veya ön #s#tma kontrol ##### yan#yor

Yukar#da belirtilen araçlarda, düzensiz bir motor al##mas# olu#abilir. Bu s#rada motor ar#za ##### ve/veya ön #s#tma ##### yanar. Hata belle#ine P0191 hata kodu kaydedilmi# olabilir.br/>br/> Bu sorunu düzeltmek için, voltaj beslemesi de dahil olmak üzere sistemle ilgili tüm elektrikli ve mekanik bile#enler kontrol edilmelidir.br/> Herhangi bir ar#za tespit edilmezse, sorunun kayna##n#n yak#t enjektör kütü#ünün bas#n sensörü oldu#u dü#ünülebilir (Resim).br/>br/> Sensör de##tirildikten sonra hata belle#i silinmeli ve bir deneme sürü#ü yap#lmal#d#r.

