



Saab 9-5 med motor B205E (150 HK) eller B235E (170 HK)

Motor er lang tid om at starte

Er der problemer med, at motoren er lang tid om at starte, skyldes det sandsynligvis tændrørene.

Hvis problemet påpeges af kunden eller ved foretagelse af eftersyn, skal tændrørene skiftes ud med en anden type, nemlig BCPR6ES – Best. nr.: NGK 2330.

Tændrør af denne type vil nedsætte starttiden.

Bulletin