



BLITZ-INFO

Alfa Romeo
147 (Typ 937)
Alle Modelle
VIN 3327094-3354034
VIN 5213889-5234805

Elektronisches Stabilitäts- Programm (ESP)
Ansprechverhalten zu sensibel
ESP- Kontrolllampe leuchtet sporadisch

Wird ein zu frühes Eingreifen des ESP-Systems festgestellt, kann eine mögliche Ursache eine fehlerhafte Softwareauswertung im Steuergerät sein.

Überprüfen Sie in diesem Fall zunächst die Spannungsversorgung und die Peripherie des ABS/ESP-Systems. Sollten alle Prüfergebnisse den Vorgaben entsprechen, ersetzen Sie das ABS/ESP-Steuergerät.

Reparaturhinweis

In einigen Fällen besteht die Möglichkeit die Software zu aktualisieren. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an einen autorisierten Vertragshändler.