



BLITZ-INFO

Ford Focus **Modell: C-Max 1,6 16V TDCI** **Baujahr: ab 2006** **Alle Modelle mit ABS/ESP**

ABS Warnleuchte leuchtet

Fehlercode: C1288

Drucksensor

Stromkreis fehlerhaft

Wie oben genannter Fehler im Zusammenhang mit einer leuchtenden ABS Warnleuchte festgestellt, kann eine mögliche Ursache der Bremsdrucksensor sein.

Der Drucksensor erfasst den Bremsdruck im Hydrauliksystem und gibt den Wert an das Steuergerät weiter. Ein Fehler in der Signalauswertung führt zu einem Fehlereintrag im Steuergerät. Da eine Messung direkt am Sensor nicht möglich ist, überprüfen Sie in diesem Fall zunächst die Spannungsversorgung und Peripherie des ABS Systems. Entsprechen alle Messwerte den Sollwerten, ist der Drucksensor zu erneuern.

Reparaturhinweis

Der Drucksensor ist in der ABS- Hydraulikeinheit integriert und kann nicht einzeln ersetzt werden.

Im Schadenfall ist somit die gesamte Einheit zu ersetzen.