



BMW E39 Baujahr vor 02/1996

Kombiinstrument fällt sporadisch aus.

Wird bei diesem Fahrzeug bemängelt, dass das Kombiinstrument sporadisch ausfällt, ist eine mögliche Ursache eine schlechte Masseverbindung. Um den Fehler zu beheben, sollte die Spannungsversorgung und die Masseverbindung geprüft werden. Fehler sind an der Masseverbindung für das Kombiinstrument aufgetreten. Der betroffene Massepunkt befindet sich auf dem Boden im Fußraum vorne rechts (Bild).



Blitz-Info

