



Mercedes Benz Typ W 210 mit den Motoren 602.982, 604.91, 606.9, 611.9 Mercedes Benz Typ W 202 mit den Motoren 604.91, 611.96 Mercedes Benz Typ W 140 mit dem Motor 606.9

Fehlercode 1482 (Glühendstufe defekt) im Fehlerspeicher

Sollte im Fehlerspeicher der oben genannte Fehlercode abgelegt sein, so könnte die Leitungsverbindung zwischen Glühendstufe und Motorsteuergerät die Ursache dafür sein.

Daher sollte die Leitung (Signal, Masse und Versorgungsspannung) auf einen möglichen Wackelkontakt, Unterbrechungen, Masseschluss oder Kurzschluss gegen Plus überprüft werden. Ist die Leitungsverbindung in Ordnung, sollte die Glühendstufe geprüft und ggf. erneuert werden.