



## **Mercedes Benz W 202** **Baujahr von 01.06.1993 – 31.12.1995**

### **Motor kann während der Fahrt aussetzen oder ausgehen**

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte das Überspannungsschutz-Relais K1/2, die Ursache dafür sein. Durch einen Lötfehler im Relais kommt es zu diesen Beanstandungen. Diese treten sporadisch auf und es werden auch keine Fehler abgespeichert.

Sollte der Motor ausgehen kann es auch sein, dass sich Dieser erst nach kurzer Zeit wieder starten lässt. In diesem Fall sollte das Relais ausgetauscht werden.

**Blitz-Info**

