



## **Mini (R50, R53)** **Mini One, Mini Cooper, Mini Cooper S**

### **Geräusch durch ABS/ASC/DSC**

Bei o.g. Fahrzeugen, kann es nach dem Starten des Motors und dem Erreichen einer Geschwindigkeit von ca. 15 km/h, zu einem nur für sehr kurze Zeit wahrnehmbaren Geräusch kommen. Dieses scheint aus dem Bereich hinter der Instrumententafelverkleidung zu kommen. Das Geräusch tritt erst nach erneutem Starten des Motors und Erreichen der bereits erwähnten Geschwindigkeit wieder auf. Das Geräusch entsteht, wenn die ABS/ASC/DSC - Einheit ihren Selbsttest durchführt. Die Intensität des Geräusches kann von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich sein. Es ist darauf zu achten, dass die Bremsleitungen (insbesondere im Bereich des Wischermotors) nicht die Karosserie berühren, da hierdurch auch eine Verstärkung des Geräusches hervorgerufen werden kann.

**Blitz-Info**

