



## **Opel Corsa-C Bauj. 2001-2002 Alle Modelle**

### **Wassereintritt in den Fußraum links**

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass Wasser in den Fußraum auf der Fahrerseite eindringt, ist eine mögliche Ursache eine nicht fest verschraubte Abdeckung des Relaiskastens.

Zur Fehlerbehebung müssen die Schrauben der Relaiskastenabdeckung nachgezogen werden.



Relaiskastenabdeckung