



Opel Sintra ab Baujahr 1997 mit 2,2l Motor

**Schlechter Motorlauf, Geräusche,
Vibrationen, sägender Leerlauf und
Leistungsmangel.**

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass der Motor schlecht läuft, Geräusche und Vibrationen verursacht, im Leerlauf sägt und keine Leistung hat, ist eine mögliche Ursache eine defekte oder falsch montierte Dichtung des Abgasrückführungsventils.

Um den Fehler zu beseitigen, die Abdichtung des Abgasrückführungsventils prüfen und gegebenenfalls die Dichtung erneuern.

Blitz-Info