

**Rover 45****Alle Modelle****Fahrgestellnr. RT471064 - RT506310****Ausfall der Sicherung Nr. 5 im  
Sicherungskasten Motorraum.**

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass die Sicherung Nr. 5 im Sicherungskasten im Motorraum durchbrennt, ist eine mögliche Ursache eine zu schwach ausgelegte Sicherung.

Um den Fehler zu beheben und ein erneutes durchbrennen zu verhindern, muss die alte 10 A Sicherung gegen eine stärkere 20 A Sicherung ausgetauscht werden.

Vermerken sie das Austauschen in der Bedienungsanleitung und im Belegungsplan des Sicherungskasten. Passende Aufkleber und Datenblätter für die Bedienungsanleitung erhalten sie beim Roverhändler.

Blitz-Info

