

**VW****Passat 3B, Golf IV, New Beetle
Mit Lederausstattung****Unzureichende Heizleistung der
Sitzheizung.**

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass die Sitzheizung in den Schalterstellungen 1 bis 4 unzureichend heizt und in Stellung 5 zu warm wird, ist eine mögliche Ursache der Sitzheizungsschalter. Dieser Schalter wurde 2001 an die Lederausstattung angepasst. Die eingestellte Temperatur entspricht aber nicht dem Insassenwunsch. Um eine bessere Temperaturregelung zu ermöglichen, können die Sitzheizungsschalter für Stoffsitze eingebaut werden.

Blitz-Info

