



BMW E34

520i 24V + 525i 24V (M50 Motor)

Lambdasondenkabel defekt

Durch eine zu stramme Verlegung kann das Lambdasondenkabel bei o.g. Fahrzeugen durchscheuern oder reißen.

Beim Erneuern der Sonde sollte das Kabel zwischen dem Kabel-Halteclip und der Sonde mit einer 360 ° Schleife als Zugentlastung verlegt werden.

Passende Ersatz-Sonden (Bild) finden Sie im Hella-Lambdasonden-Programm.



Blitz-Info

