



BMW E39 Touring (Kombi)

Fehlfunktion des Heckwischers.

Bei diesem Fahrzeug können folgende Fehler am Heckwischer auftreten:

1. Wird der Motor bei eingeschaltetem Heckwischer gestartet, bleibt der Wischer auf der Scheibe stehen und kann ca. 10 Minuten nicht betätigt werden.
2. Bei Betätigung der Heckwaschanlage erfolgt keine Wischfunktion oder der Wischer läuft einmal und fällt dann aus.

Nach dem Ein/Ausschalten der Zündung funktioniert der Wischer wieder.

Ursache für diese Fehler kann ein defektes Heckwischermodul sein. Dieses befindet sich auf dem Heckwischermotor (Bild). Zur Fehlerbehebung muss ein neuer Heckwischermotor eingebaut werden.



Heckscheibenwischermotor mit Modul