



Daewoo Lanos bis Modelljahr 2001

Störung in der Motorelektronik

Bei o.g. Modell kann es zu diversen Störungen in der Motorelektronik kommen. Vor dem Austausch scheinbar defekter Bauteile, sollten diese eingehend überprüft werden. Besondere Beachtung muss dem Motorkabelbaum (Abbildung, Pos. B), nahe der rechten A-Säule (Abbildung, Pos. A) geschenkt werden. In dem markierten Bereich in der Abbildung, kann es zu Unterbrechungen im Kabelstrang kommen.

