



Fiat Multipla Bipower

Sporadisches Aufleuchten der ABS/EBD Leuchte nach Betätigung des Scheibenwischers.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass nach dem Einschalten des Scheibenwischers (Intervallfunktion) die ABS/EBD Warnleuchte sporadisch aufleuchtet und im Multifunktionsdisplay der Hinweis erfolgt eine Werkstatt aufzusuchen, ist eine mögliche Ursache das Scheibenwischerintervallrelais. Dieses Relais verursacht elektrische Störungen die vom ABS System erfasst werden. Zur Fehlerbehebung sollte mit einem Diagnosegerät der Fehlerspeicher vom ABS Steuergerät ausgelesen werden. Ist kein Fehlercode vorhanden, muss das Relais für den Scheibenwischerintervall ausgetauscht werden. Die Teilenummer des neuen Relais ist identisch mit der des alten Relais. Zu erkennen ist das neue Relais an einer weißen Farbmarkierung. Um erneute Störungen zu vermeiden ist das neue Relais mit mehreren Dioden und einem Widerstand versehen worden.