



Saab 9-3 Bis Fahrgestelln.: X2030478 bzw. X7024091

Warnblinkanlage wird selbstständig aktiviert.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass die Warnblinkanlage selbstständig aktiviert wird, ist eine mögliche Fehlerursache das DICE – Steuergerät (DICE = **D**ashboard **I**ntegrated **C**entral **E**lectronics).

In diesem Fall fällt einer der Kondensatoren im Steuergerät aus, wodurch die Warnblinkanlage selbstständig aktiviert wird. Zur Fehlerbehebung muss das Steuergerät ausgetauscht werden.

Der Einbauort des Steuergerätes befindet sich links im Armaturenbrett unterhalb der Instrumententafel (Zeichnung).

