



Zentralverriegelungs- Steuergeräte

Bei Fahrzeugen mit Unterdruck betriebener Zentralverriegelung (Audi, Mercedes-Benz, VW) kommt es nach dem Austausch des Zentralverriegelungs-Steuergerätes zum erneuten Ausfall.

Ursache für diesen erneuten Ausfall ist in den meisten Fällen eine Undichtigkeit im Unterdrucksystem.

Nach dem Austausch des Steuergerätes ist das gesamte System auf Dichtheit zu prüfen. Bei den Mercedes-Benz Modellen W124/W123 /W201 ist auch die Unterdruck gesteuerte Leuchtweitenregulierung, die mit über die Vakuumpumpe versorgt, wird auf Dichtheit zu prüfen.



Blitz-Info

