



Fiat Stilo Alle Modelle

Wassereintritt in den Scheinwerfer.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass sich in den Scheinwerfern Kondenswasser bildet, ist eine mögliche Ursache eindringendes Wasser in den Scheinwerfers. Im Beanstandungsfall muss nicht der/die komplette(n) Scheinwerfer erneuert werden. Es muss nur die hintere Abdeckung gegen eine neue geänderte Ausführung getauscht werden.

Wird nur ein Scheinwerfer beanstandet, sollte die Änderung an beiden Scheinwerfern durchgeführt werden.



Abdeckung Scheinwerfer rechts

Blitz-Info

