



## **Ford Transit Modell 2000 Mit Nebelscheinwerfer**

### **Wasser in den Nebelscheinwerfern.**

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass eingedrungenes Wasser oder Feuchtigkeit nach der Durchfahrt von Pfützen in den Nebelscheinwerfern steht, ist eine mögliche Ursache eine fehlende Ablaufbohrung in der hinteren Abdeckung der Nebelscheinwerfer.

Zur Fehlerbehebung muss eine geänderte Abdeckung eingebaut werden. Diese enthält eine zusätzliche Bohrung durch die eingedrungenes Wasser entweichen kann.

**Blitz-Info**

