



Honda Civic Baujahr 1995 - 2001

Ausfall und/oder Wassereintritt im Bereich der Innenleuchte.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass die Innenleuchte ausgefallen ist und /oder Wasser im Bereich der Innenleuchte eintritt, ist eine mögliche Ursache eine undichte Dichtung der Dachantenne. Durch ein zu starkes Anzugsdrehmoment der Befestigungsschraube wird die Dichtung unter dem Antennenfuß beschädigt und es kommt zu den oben genannten Fehlern. Um den Fehler zu beheben, sollte die Dichtung erneuert werden.

Bei der Montage ist darauf zu achten das die Befestigungsschraube nicht zu fest gezogen wird.

