



Mercedes Benz V-Klasse (Typ 638) Alle Modelle

Wassereintritt an den Heckleuchten.

Wird bei diesen Fahrzeugen ein Wassereintritt im hinteren Fahrzeugbereich bemängelt, ist eine mögliche Ursache ein eingeklemmter Kabelstrang an den Rückleuchten.

Um den Fehler zu beheben, muss die betroffene Rückleuchte ausgebaut und der Kabelstrang richtig verlegt werden. Um sicherzustellen, dass eine einwandfreie Abdichtung der Rückleuchte erfolgt, sollte vor dem Einbau eine neue Dichtung eingesetzt werden.

Blitz-Info

