



## **VW Sharan** **Alle Fahrzeuge ab Baujahr 02.2001** **und Fahrgestellnr. 7M1 Y 052 861**

### **Trübe Scheinwerfer**

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnten Lack-Ausdunstungen die Ursache dafür sein. Die hohen Temperaturen im Scheinwerfer führen teilweise dazu, dass sich der Lack von den Strahlenblenden ablöst und als „milchiger“ Belag im oberen Drittel des Scheinwerfers absetzt. Dieser Umstand taucht besonders bei Vielfahrern auf, bei denen die Scheinwerfer mehrere Stunden am Stück im Einsatz sind. In diesem Fall muss der Scheinwerfer erneuert werden.

**Blitz-Info**

