



Alfa 156 Todos los modelos

La tapa de la caja de fusibles se afloja.

Si en estos vehículos se observa que la tapa de la caja de fusibles se afloja, la causa puede radicar en una fuerza de sujeción insuficiente de las grapas retén. Para subsanar el problema, deberá montarse una nueva tapa con un tornillo de sujeción (figura 1). Para ello se debe proceder de la manera siguiente:

- Retirar la tapa antigua.
- Retirar la arandela de plástico del tornillo de sujeción de la tapa nueva y extraer el tornillo (figura 2).
- Montar la tapa y realizar una marca a través del orificio del tornillo de sujeción en el cuadro de instrumentos.
- Retirar de nuevo la tapa y perforar un orificio de 8 mm en el cuadro de instrumentos en el lugar donde se encuentra la marca.
- Colocar una grapa metálica con rosca en la perforación (figura 3).
- Colocar de nuevo el tornillo de sujeción y la arandela de plástico en la tapa y montar la tapa.
- Fijar el tornillo de sujeción.



Figura 1



Tornillo con arandela de plástico



Grapa metálica con rosca

Figura 2

Figura 3

Boletín informativo

