



## **Saab 9-5 con motor B205E (150 CV) o B235E (170 CV)**

### **Largo tiempo de arranque del motor**

Si en estos vehículos se detecta que transcurre un largo tiempo hasta que el motor arranca, la causa puede radicar en las bujías de encendido.

En caso de que exista algún problema o al realizar el mantenimiento, las bujías de encendido deberán sustituirse por las del modelo siguiente: BCPR6ES.

Con este modelo de bujía de encendido, el tiempo de arranque se reducirá.

Boletín informativo

