



BMW E34 520i 24V + 525i 24V (motor M50)

Cable de la sonda Lambda defectuoso

Debido a un tendido demasiado rígido, el cable de la sonda Lambda puede agrietarse o perforarse por rozamiento en los vehículos arriba mencionados.

Al sustituir la sonda, se debe tender el cable entre el clip de sujeción del cable y la sonda con un bucle de 360° como descarga de tracción.

Encontrará sondas de recambio adecuadas (imagen) en el programa de sondas Lambda de Hella.

