



Daewoo

Lanos hasta año de fabricación 2001

Avería en la electrónica del motor

En el modelo arriba mencionado pueden producirse diversas averías en la electrónica del motor. Antes de sustituir componentes aparentemente defectuosos deben comprobarse minuciosamente. Debe prestarse especial atención al mazo de cables del motor (figura, pos. B), situado cerca de la columna A derecha (figura, pos. A). En la zona marcada en la figura puede existir alguna interrupción en el mazo de cables.

