



## **Ford**

### **Galaxy fabricado a partir de 2001**

### **Con motor de gasolina de 2,0 l / 2,3 l**

#### **Mala conducción en regímenes medios del motor.**

Si en los vehículos arriba mencionados se detecta una mala conducción y no es posible alcanzar la velocidad máxima, es posible que la causa sea un problema del software de la unidad de control del motor. En este caso, el fallo puede ser una mala calibración del octanaje. Para corregir esta anomalía, deberá cargarse un software nuevo y actualizado en la unidad de control.

Los vehículos fabricados a partir de junio de 2002 ya se entregaron con un software actualizado de fábrica.