



Honda Civic **Año de fabricación 1995-2001**

Avería y/o penetración de agua en la luz interior.

Si en este vehículo se observa que la luz interior falla y/o que ha penetrado agua, la causa puede radicar en una junta no hermética en la antena del techo. A causa de un par de apriete excesivo del tornillo de fijación se daña la junta situada debajo del pie de la antena y se producen las averías arriba mencionadas. Para corregir este fallo se deberá sustituir la junta.

Durante el montaje se deberá prestar atención en no apretar demasiado el tornillo de fijación.

