



VW

Golf VI

Années Modèle : S41. - 46. 2008

Dysfonctionnement des lève-vitres électriques

Il peut y avoir un dysfonctionnement des lève-vitres électriques dans les véhicules nommés ci-dessus. Les vitres baissées peuvent éventuellement ne pas être relevées.

La cause peut être un rivetage inadéquat des poulies de renvoi dans l'opération des lève-vitres.

Le constructeur automobile a déjà reconnu ce problème. Dans le cadre d'une opération de service, on vérifie quel fournisseur a fabriqué la structure de porte et éventuellement cette structure est échangée. Après exécution de cette opération, un autocollant de service avec le numéro d'action 57C8 est attaché dans le coffre.

Il faut toutefois partir du principe que tous les véhicules n'ont pas été, pour diverses raisons, contrôlés et/ou modifiés. Merci de bien vouloir tenir compte de cette Info Véhicule dans le cadre de réclamations relatives au lève-vitre électrique.

Info Véhicule

