



FORD Galaxy avec moteur DOHC 2,0 I 8V ou DOHC 2,3 I 16V

Code défaut P1260 dans le calculateur moteur.

Problème :

Après débranchement de la batterie, le code défaut P1260 (= déclenchement anti-démarrage) est enregistré dans la mémoire des défauts du calculateur moteur.

Cause :

Un ancienne version de logiciel peut être en cause.

Résolution du problème :

Si ce défaut apparaît après débranchement de la batterie, sans que l'on ait touché à l'anti-démarrage, et avant de procéder à une recherche de défauts onéreuse, vérifier si la version du logiciel du calculateur moteur est bien la version la plus récente. Si la version du logiciel n'est pas récente, actualiser celle-ci afin d'éliminer le logiciel comme source d'erreur potentielle.

Pour obtenir des renseignements sur l'actualité de la version de logiciel installée, utiliser un outil de diagnostic approprié et comparer avec les données originales de Ford.