



MERCEDES-BENZ Classe C W 203

Dysfonctionnement du toit ouvrant électrique.

Problème :

Le toit ouvrant électrique ne fonctionne pas correctement.

Cause :

L'unité de commande plafonnier peut être en cause. Suite à une erreur de logiciel, l'unité de commande plafonnier perd les données enregistrées. Lorsqu'on actionne la commande du toit ouvrant, celui-ci ne s'ouvre que par à-coups.

Résolution du problème :

Remplacer l'unité de commande plafonnier. Le remplacement du moteur du toit ouvrant n'est pas nécessaire car il n'élimine pas le défaut.

Nota :

Commander la nouvelle unité de commande plafonnier dans la bonne couleur.

Véhicule
Info

