



PORSCHE Boxster / 911 (modèle 996) avec distribution DME / ME 7.2

Ralenti irrégulier et mélange air/carburant inadapté.

Si le système de distribution n'est plus sous tension suite à une batterie déchargée ou débranchée, il se peut qu'après avoir rebranché la batterie, le ralenti soit irrégulier et que le mélange air/carburant ne soit plus adapté.

Pour éviter cela, après avoir branché la batterie, procéder comme suit :

- Démarrer le moteur pendant une minute sans appuyer sur la pédale d'accélérateur.
- Eteindre le moteur pendant au moins 10 secondes.

L'unité de réglage du papillon est ainsi ré-initialisée.

Sur tous les systèmes de distribution DME, il est nécessaire que le moteur tourne quelques minutes afin que le calculateur de gestion moteur puisse paramétrer les valeurs de ralenti et le mélange air/carburant.